



ECLYPSER



Если $A > 0$ (присутствует уплотнитель)

Ширина готового изделия **W**

B измеряется от уплотнителя до уплотнителя

$$W = B + 2 \text{ мм}$$

Высота готового изделия **H**

H измеряется от уплотнителя до уплотнителя

$$H = C + 2 \text{ мм}$$

Если $A = 0$ или монтаж В ПРОЕМ

Ширина готового изделия **W**

B измеряется без уплотнителя

$$W = B$$

Высота готового изделия **H**

H измеряется без уплотнителя

$$H = C$$